

## CHARAKTERISTIKA

Cr-Mo-V legovaná vysokoakostná ocel s vlastnosťami:

- dobrá húževnatosť a duktilita
- vysoká medza klzu pri vyšších teplotách
- dobrá odolnosť proti popúšťaniu
- dobrá odolnosť proti tepelnej únave
- dobrá prekaliteľnosť

Typické chemické zloženie %	C	Si	Mn	Cr	Mo	V
	0,39	1,0	0,4	5,3	1,3	0,9
Normy	STN 19554, W-Nr. 1.2344, AISI H13					
Stav pri dodaní	Žíhaná na mäkko ca 185 HB					

Uddeholm ORVAR 2 MICRODIZED prechádza pri výrobe viacerými krokmi vrátane difúzneho žíhania a špeciálnych procesov na vylepšenie štruktúry. Výsledkom je homogénna štruktúra bez primárnych karbidov s dobrými mechanickými vlastnosťami, dobrou opracovateľnosťou a leštiteľnosťou.


## VLASTNOSTI

### MEDZA KLZU A PEVNOSŤ V ŤAHU

Hodnoty sú približné, pri teplote 25°C

Tvrdošť HRC	Medza klzu		Medza pevnosti Rm
	Rp0,2	N/m <sup>2</sup>	
45	1280		1420
52	1520		1820

### MEDZA KLZU A PEVNOSŤ PRI VYŠŠÍCH TEPLITÁCH



## POUŽITIE

### FORMY PRE SPRACOVANIE PLASTOV

Aplikácia	Tvrdošť HRC
Vstrekovacie formy na termoplasty, veľké série	48-52
Lisovanie dielov z termoplastov s vysokými nárokmi na kvalitu povrchu	50-52

## PRETLÁČANIE ZA TEPLA (EXTRÚZIA)

Časť nástroja	Al-, Mg-zliatiny HRC	Cu-zliatiny HRC	Nerez.ocel' HRC
Matrica	45-50	(QRO 90)	(QRO 90)
Krúžok matrice	40-44	(QRO 90)	(QRO 90)
Plášť, medzivložka kont	37-43	37-43	37-43
Lisovacia vložka kontejn	44-48	(QRO 90)	44-48
Lisovací razník	46-50	46-50	46-50
Lisovací trň (výroba rúr)	46-50	(QRO 90)	(QRO 90)

## INÉ APLIKÁCIE

Aplikácia	Tvrdošť HRC
Vysokonamáhané dierovacie nástroje za studena, nože na šrot	50-52
Nože na strihanie za tepla	46-52
Objímky na zovretie nástrojov (napr. z tvrdokovov)	45-50
Oteruvzdorné diely s povrchovou nitridáciou povrch nitridačná vrstva ~1000HV1	jadro 50

Pre aplikácie vyžadujúce extrémne vysoké hodnoty plasticity a vrubovej húževnatosti, napr. tlakové liatie Al, Mg-zliatin, zápusťky pre kovanie zložitejších tvarov a pod. sú vhodnejšie Premium- ocele typov Uddeholm ORVAR SUPREME, Uddeholm VIDAR SUPERIOR alebo Uddeholm DIEVAR

## TEPELNÉ SPRACOVANIE

### ŽÍHANIE NA ODSTRÁNENIE VNÚTORNÝCH NAPÄTI

Po hrubom opracovaní nástroj zohriat na 650°C v celom priereze a držať na tejto teplote 2 hodiny. Ochladzovať pomaly v peci do 500°C a potom voľne na vzduchu.

### KALENIE

Predohrev: 600-850°C v dvoch krokoch  
Kaliaca teplota: 1020-1050°C, obvykle 1020-1030°C


Teplota °C	Výdrž v min	Tvrdošť pred popúštaním
1000	45	51 +/- 2 HRC
1025	30	53 +/- 2 HRC
1050	15	54 +/- 2 HRC

Výdrž = čas na kaliacej teplote po vyrovnaní teplôt povrch-jadro. Chrániť povrch nástroja počas kalenia pred oduhlíčením a oxidáciou!


### KALIACE MÉDIUM

- prúd vzduchu
  - pretlak chladiaceho plynu
  - ohriaty olej
  - soľný kúpel' pri 450-550°C resp 180-220°C potom do-chladenie vzduchom
- Pozor: chladiť maximálnou ochladzovacou rýchlosťou, s prihladnutím na design a možné deformácie.
- Pozor: popúštať ihned po dosiahnutí 50-70°C z kaliacej teploty

*Tvrdosť, veľkosť zrna a zvyškový austenit ako funkcia kaliacej teploty*



*Efekt času výdrže na popúšťacej teplote na tvrdosť*



#### Uddeholm ORVAR 2 MICRODIZED - Štandardný rozmerový sortiment

Ploché tyče Tolerancia 2-1		Žíhané na mäkko, opracované												
mm	50	63	76	80	90	102	127	153	180	203	254	305		
153		■	■											
203	■	■	■			■	■	■						
254	■	■	■	■	■	■	■	■						
305	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
325	■													
350	■	■			■			■						
407			■				■	■	■	■	■			
457			■				■	■	■	■	■			
610					■	■	■	■	■	■	■	■	■	

#### Kruhové tyče

Tolerancia 0-1

Žíhané na mäkko, opracované

80	85	90	102	110	115	120	127	140	153	160	170	180	185	191	195	200	203	206	210
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
216	220	225	230	242	246	250	254	260	270	280	285	300	305	312	315	320	325	330	343
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
350	360	380	390	400	407	420	425	430	450	460	470	483	500	508	530	550	560	590	600
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●