

**CHARAKTERISTIKA**

Vysokoakostná antikorózna chrómová ocel s nasledovnými charakteristickými vlastnosťami:

- **excelentná leštiteľnosť**
- dobrá odolnosť proti korózii
- dobrá odolnosť proti opotrebovaniu
- dobrá opracovateľnosť
- dobrá rozmerová stabilita pri tepelnom spracovaní

| Typické chemick. zloženie % | C                                 | Si  | Mn  | Cr   | V   |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----|-----|------|-----|
|                             | 0,38                              | 0,9 | 0,5 | 13,6 | 0,3 |
| Normy                       | ~ W-Nr. 1.2083 VMR, AISI 420 mod. |     |     |      |     |
| Stav pri dodaní             | Žíhaná na mäkko ca 200 HB         |     |     |      |     |

POLMAX je vysokoleštiteľná ocel s extrémne nízkym obsahom nečistôt, dosahovaným kombináciou pretavovania pod troskou (ESR) a pretavovania vo vákuu (VMR).

Chemické zloženie, tvrdosť v žíhanom stave a mikročistočta sú merané a uvedené v certifikáte, ktorý obdržíte spolu s dodávkou. Mikročistota sa vyhodnocuje podľa ASTM E45 metódou A na obsah sulfidov, oxidov, silikátov a globulárnych vmesťkov.

**VLASTNOSTI****MEDZA KLZU A PEVNOSŤ V ŤAHU PRI 20°C**

Vzorka kalená z 1025°C a 2 x popúštaná

|  |        |
|--|--------|
| Testovacia tvrdosť                           | 52 HRC |
| Pevnosť v ťahu, Rm v N/mm <sup>2</sup>       | 2050   |
| Medza klzu v ťahu, Rp0,2 v N/mm <sup>2</sup> | 1610   |

**ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII**

POLMAX odoláva korózii spôsobovanej vodou, vodnými parami, slabým roztokom organických kyselín, nitrátov, karbonátov a iných solí.

Tvarové časti foriem vyrobené z akosti POLMAX majú dobrú odolnosť proti korózii spôsobenej vlhkým prostredím pri procese lisovania alebo skladovania foriem, pri lisovaní, pretláčaní alebo vstrekovaniplastov, chemicky agresívnych voči povrchu formy.

Maximálna odolnosť proti korózii sa dosiahne nízkoteplotným popúštaním na 250°C po kalení a leštení do zrkadlového lesku.

**POUŽITIE**

POLMAX je optimálna voľba tam, kde sú **extrémne požiadavky na kvalitu povrchu**:

- formy na optické časti, šošovky
- formy na CD disky, pamäťové disky
- formy pre medicínske príslušenstvo

| Typ formy   | Odporučaná tvrdosť |
|---|--------------------|
| Vstrekovacie formy pre: <ul style="list-style-type: none"> <li>• termoplasty</li> </ul> | 45-52 HRC          |

**TEPELNÉ SPRACOVANIE****ŽÍHANIE NA ODSTRÁNENIE VNÚTORNÝCH NAPÄTI**

Po hrubom opracovaní nástroj zohriať na 650°C v celom priereze a držať na tejto teplote 2 hodiny. Ochladzovať pomaly v peci do 500°C a potom voľne na vzduchu.

**KALENIE**

Predohrev: 600-850°C

Kaliaca teplota: 1000-1050°C, normálne 1020-1030°C

| Teplota °C | Výdrž v min. | Tvrdosť pred popúštaním |
|------------|--------------|-------------------------|
| 1020       | 30           | 56 +/- 2 HRC            |
| 1050       | 30           | 57 +/- 2 HRC            |

Chrániť povrch nástroja počas kalenia pred oduhlivením a oxidáciou!


**KALIACE MÉDIUM**

- olej
- soľný kúpel pri 250-550°C potom prúd vzduchu
- dostatočný pretlak inertného plynu vo vákuovej peci (odporúčame 4-5 barov)

Pre dosiahnutie optimálnych vlastností je potrebné kaliť maximálnou možnou ochladzovacou rýchlosťou, s prihladnutím na design dielu, možné deformácie a riziko deštrukcie dielu.

Popúštať ihneď po dosiahnutí 50-70°C z kaliacej teploty


*Tvrdosť, veľkosť zrna a zvyškový austenit ako funkcia kaliacej teploty*

**POPÚŠTANIE**

Popúšťaciu teplotu voliť podľa požadovanej výslednej tvrdosti z popúšťacieho diagramu. Popúštať minimálne dva krátk (hrubšie sekcie 3 x) s medzioclahdením na 25°C.

Najnižšia odporúčaná popúšťacia teplota je 250°C.

Čas výdrže na popúšťacej teplote je minimálne 2 hodiny.

**Popúšťací diagram**

Poznámka 1: Popúšťanie na 250°C dá optimálnu kombináciu tvrdosti a odolnosti proti korózii. Popúšťanie nad 500°C redukuje odolnosť proti korózii ale dosiahne stav nižšej napäťosti.

Poznámka 2: Sekcie hrubšie ako  $d = 140$  mm a tomu zodpo-vedajúce ploché resp štvorhranné profily popúšťať 3 x 4 hodiny na 250°C alebo 3 x 2 hodiny na 520°C.

Poznámka 3: Nepopúšťať v oblasti popúšťacej krehkosti 300-500°C!

**LEŠTENIE - PRAKTIČKÉ ODPORÚČANIA**

- Leštenie musí byť vykonávané v priestoroch bez prachu a priesvanu. Tvrde prachové častice môžu kontaminovať leštiaci prostriedok a poškodiť takmer vyleštený povrch.
- Každý leštiaci nástroj má byť použitý len pre jeden stupeň leštiacej pasty a skladovaný v prachotesnom kontejnere.
- Leštený diel a ruky by mali byť očistené medzi každou zmenou leštiacej pasty, diel rozpúšťadlom a ruky mydлом.
- Leštiaca pasta sa nanáša na leštiaci nástroj pri ručnom leštení a na diel pri strojovom leštení.
- Čím jemnejšie zrno, tým menej riedidla.
- Prítlak pri leštení má zodpovedať tvrdosti leštiaceho nástroja a druhu pasty. Pre najjemnejšie zrno má byť prítlak len od hmotnosti leštiaceho nástroja.
- Väčší úber materiálu pri leštení je možný len tvrdým leštiacim nástrojom a pastou s hrubým zrnom.
- Dokončovacie leštenie foriem má byť v smere vyhadzovania výlisku.
- Leštenie má začínať v rohoch, na hranách, rebrách alebo v problémových častiach dutín.
- Pozor pri leštení v okolí hrán, aby neboli zaoblené.

**Uddeholm POLMAX - Štandardný rozmerový sortiment****Kruhové tyče**

Tolerancia 0-1

Žihané na mäkkoo, opracované


| mm | 80 | 90 | 115 | 127 | 140 | 160 | 170 | 180 | 230 |
|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |

**Ploché tyče**

Tolerancia 2-1

Žihané na mäkkoo, opracované

| mm  | 105 | 125 | 150 | 155 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 200 |     |     | ■   |     |
| 355 | ■   |     |     | ■   |
| 425 | ■   |     |     |     |
| 475 |     | ■   |     |     |



Forma na CD disky